

LUCIANO SASSARINI

RELAZIONE D'INCIDENZA
sul SIC IT 1345005 "PORTOVENERE – RIOMAGGIORE –
SAN BENEDETTO" del progetto per la demolizione e
ricostruzione con ampliamento di fabbricato
esistente ai sensi della L.R. 49/2009, in località Ballandano,
in Comune di Porto Venere



Il tecnico:

Giugno 2023

1. PREMESSA

Io sottoscritto Luca Lo Bosco, Dottore Agronomo, libero professionista, con studio in La Spezia, Via Napoli, 10, iscritto all'Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Liguria, al n° 38, iscritto all'Albo degli Esperti in Bellezze Naturali della Regione Liguria, in ottemperanza all'incarico conferitomi dal Sig. Luciano Sassarini, procedo di seguito alla redazione della relazione di incidenza sul SIC IT 1345005 "PORTOVENERE – RIOMAGGIORE – SAN BENEDETTO" del progetto per la demolizione e ricostruzione con ampliamento di fabbricato esistente ai sensi della L.R. 49/2009, in località Ballandano, in Comune di Porto Venere.

In conformità ai criteri ed indirizzi procedurali per la Valutazione di incidenza di Piani, Progetti ed Interventi in Liguria ed alle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (L.R. 28/2009 – D.G.R. 19/03/2021 n. 211, recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza e modifica della D.G.R. 30/2013) DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" Art. 6, paragrafi 3 e 4, DIRETTIVA 79/409/CEE "UCCELLI" e con riferimento alle Misure di Conservazione specifiche del sito, il progetto proposto deve essere corredata di una relazione di incidenza che possieda gli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle specie di cui alle citate Direttive, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. I contenuti e l'approfondimento dello studio devono essere proporzionati alla natura ed all'entità degli interventi previsti o pianificati. Inoltre, quando necessario, deve indicare le misure previste per rendere compatibili le previsioni del piano/progetto/intervento con le esigenze di tutela del sito, nonché le mitigazioni da attuare per ridurne l'incidenza o le misure compensative qualora esistano incidenze non mitigabili.

Pertanto saranno analizzati e definiti:

- 1) gli elementi descrittivi dell'area di intervento e del progetto (localizzazione e inquadramento territoriale, sovrapposizione territoriale degli interventi con pSIC e/o ZPS, tipologia, dimensioni, obiettivi, tempi, modalità di attuazione, utilizzazione delle risorse naturali);
- 2) la descrizione quali-quantitativa e localizzativa degli habitat e delle specie faunistiche e floristiche per le quali i siti sono stati designati, della zona di realizzazione del progetto e dell'area vasta, del relativo stato di conservazione al momento "zero", la descrizione delle indagini e approfondimenti naturalistici, con indicazione dei modi e dei tempi adottati per gli eventuali rilievi di campo;



- 3) I'analisi degli impatti diretti ed indiretti che il progetto produce, sia in fase di cantiere che di esercizio;
- 4) Indicazione delle eventuali misure mitigative e compensative che si intendono applicare a fronte degli impatti rilevati

2. ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'AREA DI INTERVENTO E DELLE OPERE IN PROGETTO


L'immobile è ubicato in località Ballandano, sui versanti a monte delle Grazie.



Foto 1 - Immagine aerea con posizione dell'immobile di progetto (wms Google satellite)

Il fabbricato di progetto è censito catastalmente al NCEU del Comune di Portovenere al Foglio 5 Mappale 318 ed il terreno circostante al NCT Foglio 5 particelle 318 (ente urbano) e 629 (seminativo arborato). L'area, secondo il Piano Urbanistico Comunale (PUC) ricade in zona "PA.2 - Versante Bondoni", ambiti di presidio ambientale.





Stralcio di cartografia del P.U.C. di Portovenere



Stralcio di mappa catastale – Portovenere foglio 5

L'area vasta è caratterizzata da insediamenti abitativi sparsi con aree coltivate e lembi di formazioni boschive. I terreni sono terrazzati con muri a secco.

Il lotto di terreno di 760 mq, raggiungibile tramite viabilità pedonale dalla vicina Via Castellana, è disposto su 4 fasce terrazzate pressochè prive di vegetazione arborea, ad eccezione di 3 piante di olivo (*Olea europaea*) e qualche piccolo carpino nero (*Ostrya carpinifolia*) in prossimità dei confini.

L'area di intervento non ricade nel territorio del Parco Naturale Regionale di Portovenere ed è soggetta ai seguenti vincoli paesaggistici

- vincolo 070423 - Zona costiera dei Comuni di Deiva Framura Bonassola Levanto Monterosso Vernazza Riomaggiore La Spezia Portovenere (parzialmente revocato per il Comune della Spezia da 070588) (D.M. Del 03/08/1959)
- vincolo 070424 - integrazione al vincolo 070423 relativo alla zona costiera in Provincia della Spezia nei comuni di Deiva Framura Bonassola Levanto Monterosso Vernazza Riomaggiore La Spezia Portovenere (D.M. del 24/04/1985).



Foto 2 - Immagine aerea ristretta

La proprietà si trova all'interno del SIC IT 1345005 "PORTOVENERE – RIOMAGGIORE – SAN BENEDETTO".





Foto 3 – Immagine aerea con i confini del SIC

Il lotto di terreno misura complessivamente 760 mq ed è allo stato attuale non coltivato.




Foto 4





Foto 5

Come descritto in precedenza, il lotto di terreno è raggiungibile solo tramite viabilità pedonale ed è disposto su 4 fasce terrazzate praticamente senza alberature. Un tratto di muro a secco è crollato ed è quindi necessario il suo ripristino.



Zona interessata dal tratto di muro a secco crollato

L' immobile oggetto di intervento è costituito da un corpo di fabbrica di forma regolare ad un piano fuori terra con copertura ad unica falda inclinata, realizzato tra due muri di contenimento in pietra che delimitano i terrazzamenti interni alla proprietà.





Foto 6 – Vista del fabbricato di progetto

Il fabbricato è composto da diverse tipologie di materiali, tra cui si evidenziano la muratura in laterizio utilizzata per la struttura perimetrale ed il legno utilizzato per la realizzazione delle tramezzature interne e la struttura della copertura. I materiali incongrui e di recupero unitamente alla precarietà statica degli elementi ne rendono totalmente incompatibile la presenza in un contesto paesaggisticamente rilevante. Internamente l'immobile versa in pessimo stato di manutenzione e la struttura in legno della copertura presenta notevoli segni di cedimento.

Il progetto edilizio, redatto dall'Arch. Roberto Evaristi con studio in La Spezia, prevede la demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente con lo scopo di non riprodurre la canonica tipologia costruttiva di tipo abitativo solo in virtù dell'attuale presenza di un episodio edilizio, peraltro incongruo, incompatibile e privo di elementi o caratteri tipologici meritevoli di mantenimento o riproposizione. La nuova volumetria sarà pertanto quasi interamente interrata, utilizzando, seppur parzialmente, i dislivelli esistenti determinati dalla giacitura a piana e poggio presente nel lotto. Internamente l'abitazione si compone principalmente di tre zone:

- una prima zona nella porzione contro terra separata dal terreno da un'intercapedine areata, destinata alla cottura e locale igienico con disimpegno;



- la zona giorno, comprensiva di pranzo e soggiorno nella parte rivolta a valle e provvista di aperture sul fronte principale e verso il patio interno;
- la zona notte composta da due camere.

Al fine di realizzare un intervento di riqualificazione complessivo sarà realizzato il ripristino di tutti i muretti a secco presenti, in particolar modo per le porzioni attualmente in fase di crollo. Anche i nuovi muri di contenimento da realizzarsi nelle zone di sedime dell'attuale manufatto previsto in demolizione saranno realizzati con la medesima tecnica a secco

Per quanto attiene la sistemazione del verde il progetto prevede:

- la piantumazione di nuove essenze vegetali autoctone tra cui *Myrthus communis*, *Arbutus unedo*, *Phyllirea angustifolia*, *Sorbus aucuparia*, *Viburnum tinus*, *Rosmarinus officinalis*, *Salvia* spp., *Apelodesmos mauritanicus*, *Achillea* spp, *Santolina* p.n., *Centranthus ruber*, *Citisus scoparius*, *Euphorbia dendroides*, *Rosa gallica*;
- la piantumazione di essenze ricadenti e rampicanti lungo i muri in pietra, mitigando di fatto lo sviluppo dei muri in pietra, tra cui *Capparis spinosa*, *Hedera helix*, *Rosmarinus prostratus officinalis*, *Jasminum nudiflorum*, e *Laburnum anagyroides*.

La superficie di proprietà è di piccola estensione ed in gran parte riservata dal progetto ad area verde di pertinenza dell'edificio. Le parti più esterne del lotto saranno destinate nella parte alta ad oliveto (integrando i 3 olivi esistenti con altre 4 piante) e nella parte più a nord ad agrumeto-frutteto.

Per i dettagli dell'intervento si rimanda agli elaborati progettuali.

3. DESCRIZIONE QUALI-QUANTITATIVA E LOCALIZZATIVA DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE FAUNISTICHE E FLORISTICHE, DELLA ZONA INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E DELL'AREA VASTA, E DEL RELATIVO STATO DI CONSERVAZIONE AL MOMENTO "ZERO"

Le tabelle sotto riportate raccolgono informazioni ecologiche relative agli habitat e alla loro diffusione, oltre alle specie floristiche e faunistiche presenti, di cui agli allegati della direttiva CEE 92/43, identificati all'interno del S.I.C. IT1345005 "Portovenere – Riomaggiore – San Benedetto" e riportati nelle Schede dati di "Natura 2000" redatte dalla Regione Liguria.



INFORMAZIONI ECOLOGICHE**HABITAT**

tipi di presenti nel sito e relativa valutazione del sito:

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:

CODICE	% COPERTURA	RAPPRESENTATIVITA	SUPERFICE RELATIVA	GRADO CONSERVAZIONE	VALUTAZIONE GLOBALE
1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina	1	C	B	B	C
9260 Castagneti	10	A	C	B	C
9340 Foreste di Quercus ilex	2	C	C	C	B
9330 Foreste di Quercus suber	2	B	C	B	B
5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere	1	C	B	B	C
8330 Grotte marine sommerse o semisommerse	1	A	B	A	B
8310 Grotto non ancora sfruttate a livello turistico	1	A	C	A	B
8240 Pavimenti calcarei	1	B	C	B	B
6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea)	5	D			
9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, compresi il Pinus mugo e il Pinus leucodermis	20	A	C	B	C
8230 Prati pionieri su cime rocciose	1	D			
1170 Scogliere	1	A	C	A	A
1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (cin Limonio spp.,endemico)	1	B	C	B	C
8220 Sottotipi silicicoli	1	B	C	B	B
6210 Su substrato calcareo (Festuco Brometalia)(*stupenda fioritura di orchidee)	5	B	C	B	C
6110 Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi)	1	C	C	B	C



1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine	1	C	C	C	C
91H0	5	B	C	B	A
5330 Tutti i tipi	4	A	B	B	B
6430 Praterie di megaphorbiae eutrofiche	2	B	C	B	C

Tipi di habitat presenti nel sito e relativa valutazione del sito

Uccelli migratori abituali elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE										
COD	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO					
		Stanziale	Migratoria	Riprod.	Svern.	Stazion.	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
A338	Lanius collurio				P	D				
A392	Phalacrocorax aristotelis desmarestii				P	D				
A103	Falco peregrinus	R					C	B	B	B
A215	Bubo bubo	R					C	B	B	B

Uccelli migratori abituali elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE										
COD	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO					
		Stanziale	Migratoria	Riprod.	Svern.	Stazion.	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
1304	Rhinolophus ferrumequinum	50					C	C	C	C
1303	Rhinolophus hipposideros	P					C	C	C	C
1305	Rhinolophus euryale	P					C	C	C	C
1310	Miniopterus schreibersi	P					C	C	C	C

Mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
--



STUDIO LO BOSCO

AGRONOMIA-FORESTAZIONE-AMBIENTE-EDILIZIA-URBANISTICA

COD	NOME	POPOLAZIONE				VALUTAZIONE SITO			
		Stanziale		Migratoria					
		Riprod.	Svern.	Stazion.	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale	
1994	Speleomantes strinatii	P			B	C	B	C	

Anfibi e rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE									
COD	NOME	POPOLAZIONE				VALUTAZIONE SITO			
		Stanziale		Migratoria					
		Riprod.	Svern.	Stazion.	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale	
1078	Callimorpha quadripunctaria	C			C	B	C	C	

Invertebrati elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

FLORA E FAUNA altre specie importanti				
GRUPPO	NOME SCIENTIFICO	POPOLAZIONE	MOTIVAZIONE	
Vegetali	Ampelodesmos mauritanicus	R	D	
Vegetali	Anacamptis pyramidalis	C	C	
Vegetali	Anemone trifolia ssp. brevidentata	R	B	
Invertebrati	Argna biplicata biplicata	P	D	
Invertebrati	Arion franciscoi	R	B	
Vegetali	Asplenium billotii	R	D	
Vegetali	Brassica oleracea ssp. robertiana	R	B	
Anfibi	Bufo bufo	C	C	
Vegetali	Campanula medium	R	B	
Vegetali	Centaurea aplolepa ssp. lunensis	C	B	
Vegetali	Centaurea cineraria ssp. veneris	V	B	
Vegetali	Cephalanthera longifolia	R	C	
Vegetali	Cephalanthera rubra	R	C	
Invertebrati	Charaxes jasius	R	A	
Rettili	Coluber viridiflavus	C	C	
Vegetali	Dactylorhiza maculata	R	C	
Vegetali	Dactylorhiza sambucina	R	C	
Vegetali	Dryopteris tyrrhena	R	B	
Rettili	Elaphe longissima	C	C	
Vegetali	Euphorbia dendroides	R	D	



Vegetali	<i>Galanthus nivalis</i>	V	C
Vegetali	<i>Galium scabrum</i>	V	D
Vegetali	<i>Globularia incanescens</i>	V	B
Invertebrati	<i>Gonepteryx cleopatra</i>	P	D
Vegetali	<i>Limodorum abortivum</i>	C	C
Vegetali	<i>Listera ovata</i>	R	C
Vegetali	<i>Neottia nidus-avis</i>	C	C
Vegetali	<i>Omphalodes verna</i>	V	D
Vegetali	<i>Ophrys fuciflora</i>	C	C
Vegetali	<i>Ophrys sphecodes</i>	C	C
Vegetali	<i>Orchis papilionacea</i>	R	C
Vegetali	<i>Orchis provincialis</i>	V	D
Invertebrati	<i>Parabathyscia viti</i>	R	B
Vegetali	<i>Platanthera bifolia</i>	R	D
Vegetali	<i>Quercus suber</i>	R	D
Invertebrati	<i>Retinella olivetorum</i> <i>olivetorum</i>	P	B
Vegetali	<i>Rosmarinus officinalis</i>	V	D
Vegetali	<i>Ruscus hypoglossum</i>	V	D
Anfibi	<i>Salamandra salamandra</i>	C	C
Vegetali	<i>Serapias cordigera</i>	R	C
Vegetali	<i>Serapias lingua</i>	R	C
Vegetali	<i>Serapias neglecta</i>	R	C
Vegetali	<i>Serapias parviflora</i>	V	D
Invertebrati	<i>Solatopupa juliana</i>	P	B
Invertebrati	<i>Solatopupa pallida</i>	R	B
Vegetali	<i>Spiranthes spiralis</i>	R	C
Invertebrati	<i>Toffolettia striolata</i>	V	B
Vegetali	<i>Arabis alpina</i> ssp. <i>caucasica</i>	V	D
Vegetali	<i>Argyrolobium zanonii</i>	V	D
Vegetali	<i>Asplenium ruta-muraria</i> ssp. <i>dolomiticum</i>	C	D
Vegetali	<i>Biscutella cichoriifolia</i>	V	D
Invertebrati	<i>Bryaxis italicus</i>	C	B
Vegetali	<i>Buphthalmum salicifolium</i>	V	D
Vegetali	<i>Centaurea veneris</i>	V	B
Vegetali	<i>Cheilanthes acrosticha</i>	V	D
Vegetali	<i>Crocus biflorus</i>	V	D
Vegetali	<i>Daphne laureola</i>	C	D
Vegetali	<i>Digitalis lutea</i>	R	D
Vegetali	<i>Erythronium dens-canis</i>	V	D
Vegetali	<i>Festuca veneris</i>	V	B



Vegetali	Gentiana ciliata	V	D
Invertebrati	Geostiba ligurica poggiana	R	B
Vegetali	Hypericum androsaemum	V	D
Vegetali	Leucojum vernum	V	D
Vegetali	Lilium bulbiferum ssp. croceum	V	D
Vegetali	Luzula pedemontana	C	B
Invertebrati	Opatrum sculpturatum	R	B
Vegetali	Ophrys arachnitiformis	V	C
Vegetali	Phagnalon sordidum	V	D
Vegetali	Populus nigra	V	D
Invertebrati	Pterostichus phaeopus	R	B
Invertebrati	Roncus caprai	R	B
Vegetali	Scilla bifolia	V	D
Vegetali	Staehlina dubia	V	D
Vegetali	Ulex europaeus	R	D

(U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali)

DESCRIZIONE SITO	
CARATTERISTICHE GENERALI SITO:	
Tipi di habitat	% copertura
Other land (including Towns, Villages, Roads, Waste places, Mines, Industrial sites)	1
Shingle, Sea cliffs, Islets	1
Inland water bodies (Standing water, Running water)	1
Heath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana	20
Dry grassland, Steppes	10
Other arable land	2
Broad-leaved deciduous woodland	25
Coniferous woodland	20
Evergreen woodland	4
Mixed woodland	6
Non-forest areas cultivated with woody plants (including Orchards, groves, Vineyards, Dehesas)	5
Inland rocks, Scree, Sands, Permanent Snow and ice	5
Copertura totale habitat	100 %

Secondo la Rete Natura 2000, l'habitat interessato dal progetto è "B – habitat agricoli (prevalentemente a olivo) in coltura". Non è habitat prioritario.






Foto 7 - Immagine aerea con sovrapposizione della cartografia degli habitat Rete Natura 2000

Nell'area di proprietà e in area vasta non sono presenti corridoi ecologici o tappe di attraversamento.

Le indagini e gli approfondimenti naturalistici sono stati effettuati preliminarmente mediante consultazione delle banche dati regionali e comunitarie e delle cartografie tematiche della Rete Natura 2000. Gli accertamenti sono proseguiti in loco con la verifica delle specie vegetali presenti e delle eventuali presenze o tracce di animali.

Per la tipologia dell'intervento, circoscritto, di piccola estensione e localizzato in un ambito già antropizzato, non sono risultati necessari approfondimenti specifici nelle indagini.

I dati indicano per l'area di progetto e per l'area vasta l'assenza di valori ambientali emergenti.

Il trasporto dei materiali e dei mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori avverrà mediante elicottero, non sono pertanto richieste aperture di piste e tracciati di cantiere.

Quindi, sia per l'estensione e la tipologia del progetto che per la zona già decisamente antropizzata (habitat agricolo con insediamenti sparsi), dato che non si è a conoscenza di altri piani/progetti/interventi nella zona interessata, si ritiene che a priori l'intervento sia di lieve entità per quanto riguarda le possibili interferenze ed impatti negativi sull'ambiente circostante. Tuttavia, è necessaria l'indagine approfondita del luogo e del suo intorno per verificare l'eventuale presenza di elementi vegetali o animali di rilevanza per il sito.



Secondo la cartografia dei Tipi Forestali della Regione Liguria, il lotto ricade in zona non boschiva, mentre il suo immediato intorno fa parte del Tipo OS20X "Ostretto termofilo".



Foto 8 - Stralcio cartografia Tipi Forestali Regione Liguria

Infatti, nell'intorno della superficie di progetto si ritrovano principalmente il carpino nero (*Ostrya carpinifolia*), accompagnato dall'orniello (*Fraxinus ornus*), dalla roverella (*Quercus pubescens*) e dal pino marittimo (*Pinus pinaster*). A livello arbustivo ed erbaceo, che si rinvengono anche nel lotto di progetto, si individuano il corbezzolo (*Arbutus unedo*), il ligusto (*Ligustrum vulgare*), l'erica (*Erica arborea*), il ginepro (*Juniperus communis*), il *Brachypodium pinnatum*, l'*Hedera helix*, la *Smilax aspera*, il *Rubus ulmifolius*, ecc.

Non sono state identificate specie rilevanti come il fiordaliso di Portovenere (*Centaurea veneris*), la festuca di Portovenere (*Festuca veneris*), la vedovina delle Apuane (*Globularia incanescens*), che in questa zona sono al limite del loro areale di distribuzione, il cavolo delle rupi (*Brassica oleracea* ssp. *robertiana*), la felce tirrenica (*Dryopteris thyrrena*).

Tra le specie animali di particolare importanza, è segnalata la presenza in area vasta della farfalla Cleopatra (*Gonepteryx Cleopatra*) e della lisandra iberica (*Polyommatus hispanus*). Nella zona di progetto non sono state individuate tracce di presenza di animali di particolare importanza nel sito.

Lo stato di conservazione al momento attuale si può definire buono: la superficie interessata non presenta elementi di degrado eccessivo.

Le misure di conservazione specifiche del sito IT1345005 individuano il recupero ed il mantenimento dei muri a secco come elemento fondamentale per la salvaguardia di molte specie, sia vegetali (ad esempio *Dryopteris tyrrhena*) che animali, oltre che del territorio dal punto di vista abiotico.

La porzione di territorio in esame è caratterizzata da un uso del suolo "a mosaico", con insediamenti abitativi ed aree agricole che si intervallano frequentemente con superfici boschive, queste ultime presenti soprattutto nelle zone umide di fossi e vallecole. Questa situazione garantisce la sussistenza di molte fasce ecotonali, particolarmente importanti per la biodiversità.

Rispetto al passato, l'abbandono delle attività agricole ha determinato un progressivo degrado di questo territorio. Solo negli ultimi anni è iniziata un'azione mirata e sostenibile di recupero dei fabbricati, delle attività agricole e delle dotazioni fondiarie.

4. ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE INCIDENZE SUL SITO

Nell'ambito del S.I.C. IT1345005, le schede di Natura 2000 indicano anche i fenomeni e le attività del sito in grado di influenzarlo:

FENOMENI E ATTIVITA' NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE				
FENOMENI E ATTIVITA' GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO INFLUENZATA				
FENOMENI E ATTIVITA' nel sito				
CODICE	ATTIVITA'	INTENSITA'	% DEL SITO	INFLUENZA
100	Cultivation	B	7	+
110	Use of pesticides	C	2	-
160	General Forestry management	C	40	+
180	Burning	A	15	-
230	Hunting	C	40	-
301	quarries	A	2	-
403	dispersed habitation	B	1	0
623	motorised vehicles	C	1	-
943	collapse of terrain, landslide	B	2	-

Dalla lettura di tali parametri emerge che la coltivazione (attuata in termini estensivi, senza uso di pesticidi) un'attività positiva, per cui la riqualificazione di un'area abbandonata o a rischio di abbandono, attraverso un management appropriato del territorio può essere visto solo come un aspetto migliorativo fondamentale per garantire la sua tutela.



Nell'approfondimento analitico degli impatti, è necessario considerare tutti gli aspetti della fase di esecuzione e quelli gestionali definitivi della fase di esercizio, applicando corrette scelte progettuali.

In base al cronoprogramma dei lavori di progetto, il cantiere avrà una durata di 12 mesi, con le seguenti fasi: formazione di cantiere, approvvigionamento mezzi e materiali, opere edili, sistemazioni esterne e chiusura cantiere.

La fase di esecuzione delle opere rappresenta senza dubbio il momento di maggiore pericolo per i possibili impatti negativi.

L'impiego di mezzi meccanici e la presenza continua delle maestranze in cantiere può causare la distruzione di specie vegetali e l'allontanamento di specie animali per il rumore e/o l'alterazione di habitat. Gli interventi sono puntuali e circoscritti; non è contemplata la distruzione di vegetali e di habitat.

Per le tipologie di lavorazione e per i mezzi meccanici impiegati (miniescavatore), i livelli di rumore previsti sono generalmente modesti e concentrati nella zona dell'edificio. I voli dell'elicottero saranno effettuati secondo le norme vigenti e consistono in eventi rumorosi di durata molto breve. L'impatto complessivo è medio-basso e comunque attenuato dal livello di antropizzazione dei luoghi.

Le movimentazioni di terreno estese su grandi superfici e i diradamenti boschivi eccessivi possono causare alterazioni profonde delle caratteristiche ecosistemiche. Gli interventi non prevedono diradamenti boschivi. Gli scavi riguarderanno le attività edilizie e le terre di risulta verranno reimpiegate nell'area di progetto. Non sono previste alterazioni della morfologia attuale dei luoghi. L'impatto generato è medio-basso.

Relativamente alla fase di esercizio, gli impatti maggiori possono risultare dalle azioni improprie durante l'uso e la frequentazione dei luoghi.

L'intervento, che non modifica il livello e la tipologia d'uso e frequentazione dei luoghi, sottintende la volontà da parte del proprietario di utilizzare il fabbricato e le aree esterne in sintonia con le peculiarità ambientali della zona, pertanto è prevedibile l'assenza di impatti significativi da questo punto di vista.

Non si conosce l'esistenza di altri progetti/piani nella zona nel periodo corrispondente alla durata del cantiere in oggetto, pertanto non sono previsti effetti cumulativi negativi con altri lavori in fase di realizzazione.



L'area vasta dell'habitat di appartenenza (B – habitat agricoli (prevalentemente a olivo) in coltura) ha una estensione di circa 16 ettari (160.000 mq). L'intervento di progetto interessa una superficie molto piccola che interessa 760 mq. Pertanto, quantitativamente, l'incidenza dell'intervento sull'habitat in area vasta è inferiore allo 0,005%.

Riassumendo i risultati delle analisi delle incidenze sul sito:

- Effetti diretti e/o indiretti: no
- Effetti cumulo: no
- Effetti a breve termine (1-5 anni) e a lungo termine: no
- Effetti probabili: no
- Deterioramento di habitat e specie: no
- Perturbazione di specie: no

La verifica dell'incidenza risulta pertanto complessivamente nulla (non genera alcuna interferenza sull'integrità del sito).

5. INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE - MONITORAGGI

Gli interventi di mitigazione sono quelli volti a ridurre l'impatto di un'azione operando sull'azione stessa, quelli di compensazione sono interventi supplementari che eliminano i possibili impatti di un altro intervento.

Nel caso specifico non si rilevano impatti di particolare rilievo, tuttavia dovranno essere osservate alcune regole, sia in fase di esecuzione che di esercizio, al fine di limitare le possibilità di insorgenza di impatti negativi e comunque di inserire al meglio le attività previste nel contesto di attuazione:

- è vietato qualsiasi intervento che possa portare all'inaridimento dei suoli, alla distruzione ed alla cementificazione dei muretti a secco;
- è vietato l'abbattimento di alberi, se non autorizzato in base alle norme vigenti; eventuali abbattimenti o spostamenti di olivi dovranno essere autorizzati ai sensi della L.R. 60/93;
- dovrà essere esercitato il massimo controllo per evitare perdite di carburanti e lubrificanti dai mezzi meccanici e comunque di qualsiasi sostanza o materiale o rifiuto che possa provocare inquinamento e alterazione degli habitat;



- le terre di risulta degli scavi e i materiali derivanti da tutte le lavorazioni di cantiere (se non reimpiegati nelle attività di cantiere) dovranno essere regolarmente smaltiti presso discariche autorizzate e non dovranno essere abbandonati in loco;
- in nessun caso si dovrà procedere all'accensione di fuochi;
- il trasporto dei materiali alle zone di cantiere, in arrivo e in uscita, potrà avvenire esclusivamente mediante elicottero;
- tutte le eventuali operazioni che richiedono uso di pietrame devono essere eseguite con materiali del luogo;
- ogni eventuale attività di sistemazione a verde deve essere effettuata con l'impiego di piante autoctone e sotto la guida tecnica di un esperto del settore; è vietata l'introduzione di specie alloctone;
- dovrà essere evitata l'installazione di impianti esterni di illuminazione eccessivamente potenti e diffusi;
- i sentieri dovranno essere in terra o comunque in materiale drenante (pietrame);
- dovrà essere evitata la distruzione di eventuali gradini o scalinate, eventualmente da ricostruirsi con gli stessi metodi e materiali;
- nelle zone a oliveto devono essere mantenute le zone ecotonali attualmente presenti e deve essere impedito o limitato lo sviluppo eccessivo della vegetazione arborea spontanea;
- non sono consentite alterazioni delle aree umide (vallecole, depressioni); va mantenuto integro il fondo delle vallecole in cui scorrono i corsi d'acqua temporanei, realizzando una fascia di rispetto in cui viene conservata una buona naturalità delle sponde;
- la regimazione delle acque meteoriche deve essere realizzata mediante canalette in terra eventualmente rivestite in pietrame o in legno; sono da evitare condotte e tominature.

Quindi, l'assenza di impatti di particolare rilievo non comporta l'attuazione di misure di mitigazione particolari, ma di una serie di accorgimenti da osservare in fase di cantiere proprio per evitare l'insorgenza di impatti rilevanti.

Di seguito viene riportata una tabella con l'indicazione delle modalità di monitoraggio previste al fine di valutare l'effettiva efficacia di tali procedure, nonché le modalità per rimediare ad un eventuale fallimento delle stesse.



N	Attività	Indicatore	Modalità monitoraggio	Modalità rimedio eventuale fallimento misure mitigazione
1	Definire e delimitare le aree di deposito in cantiere e posizionarle in modo da interferire in maniera minima con gli habitat presenti. Individuare e utilizzare percorsi di cantiere prestabili (per movimentazione mezzi e materiali al fine di minimizzare le incidenze sull'area)	Tavola con definizione delle aree di deposito e delle percorrenze di cantiere	Verifica rispetto aree deposito e percorrenze di cantiere	Ripristino delle aree eventualmente utilizzate per il cantiere non previste da specifica tavola
2	Individuare un'area idonea all'eventuale stoccaggio temporaneo del materiale scavato. Il materiale di scavo sarà gestito secondo le procedure e le normative vigenti.	Tavola con definizione delle aree di stoccaggio del materiale scavato (unitamente al punto 1)	Verifica rispetto aree stoccaggio temporaneo e gestione materiale in conformità alle procedure e normative vigenti	Ripristino delle aree eventualmente utilizzate per lo stoccaggio non previste da specifica tavola
3	Definire e applicare una procedura operativa che preveda la permanenza in deposito dei materiali di cantiere per il minore tempo possibile	Procedura operativa	Verifica procedura operativa	
4	Utilizzare tutti gli accorgimenti possibili, anche attraverso la redazione e l'applicazione di apposita procedura operativa, per ridurre i potenziali casi di inquinamento accidentale e svolgere le operazione di gestione rifiuti prodotti in aree appositamente predisposte	Procedura operativa	Verifica procedura operativa	Intervento immediato in caso di sversamenti accidentali. Dotazione di cantiere di materiale assorbente
5	Le attività di cantiere dovranno essere condotte senza incidere sulle alberature di olivo, preservando la vegetazione spontanea eventualmente presente		Verifica mantenimento olivi e vegetazione spontanea	
6	Dovrà essere prodotta e applicata apposita procedura operativa che preveda: - Agglomerazione della polvere mediante umidificazione del materiale; - Irrorazione del materiale di risulta polverulento prima di procedere alla sua rimozione. In fase di demolizione e scavo si dovranno prevedere delle bagnature superficiali dei materiali derivanti dalle terre da movimentare al fine di minimizzare la dispersione delle polveri nelle aree limitrofe. (anche in relazione al grado di umidità del terreno stesso e alle condizioni del vento); - Stoccaggio dei materiali da cantiere (terra) polverulento in zone delimitate e protette; - Irrorazione con acqua dei materiali (terra) stoccati in cumuli; - Ottimizzazione dei carichi trasportati; Macchine: - Impiego di apparecchi di lavoro a basse emissioni; - Utilizzo di sistemi di filtri per particolato per le macchine/apparecchi a motore diesel; - Manutenzione periodica di macchine e apparecchi	Procedura operativa e macchinari che garantiscono le migliori tecnologie disponibili (BAT)	Verifica presenza e applicazione procedura operativa e utilizzo in cantiere macchine e dispositivi di ultima generazione che garantiscono l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili	
7	Dovrà essere prodotta e applicata apposita procedura operativa che preveda: Provvedimenti attivi: - selezione preventiva delle macchine e delle attrezzature e miglioramenti prestazionali (BAT – Best Available technologies); - manutenzione adeguata dei mezzi e delle attrezzature; - attenzione alle modalità operazionali ed alla predisposizione del cantiere; - spegnimento dei motori nei casi di pause apprezzabili ed arresto degli attrezzi lavoratori nel caso di funzionamento a vuoto;	Procedura operativa Cronoprogramma	Verifica presenza e applicazione procedura operativa che preveda l'applicazione delle attività descritte	Intensificare l'utilizzo dei provvedimenti passivi



	<ul style="list-style-type: none"> - limitazione dell'utilizzo dei motori ai massimi regimi di rotazione; - utilizzo di macchinari silenziati. Provvedimenti passivi: - realizzazione di barriere provvisorie antirumore al perimetro dell'area di cantiere; <p>L'organizzazione del cantiere deve inoltre tendere all'obiettivo di non effettuare, o quantomeno limitare, le attività a maggiore emissione sonora durante il periodo riproduttivo per l'avifauna</p>		
8	<p>La gestione dei rifiuti deve avvenire in conformità alla normativa vigente. Prevedere istruzioni operative e modalità di lavoro che indichino: separazione dei rifiuti pericolosi da non pericolosi; separazione dei vari tipi di rifiuti pericolosi, qualora presenti o ritrovati ed affidamento ad imprese di gestori autorizzati, con massima limitazione del deposito temporaneo in cantiere; adozione di opportune precauzioni al fine di evitare contaminazioni nel caso di deposito temporaneo di rifiuti pericolosi; verifica della chiusura ermetica degli imballaggi che hanno contenuto prodotti pericolosi; raccolta e stoccaggio separato di tutti i rifiuti e tempestivo conferimento a smaltitori autorizzati; definizione di accordi con i fornitori al fine del ritiro degli imballaggi di pertinenza e degli eventuali materiali difettati; informazione alle maestranze riguardo alla corretta gestione dei rifiuti prodotti in cantiere</p>	Procedura operativa	Verifica procedura operativa

6. CONCLUSIONI

In base alle analisi e verifiche effettuate, data la tipologia del progetto e la sua estensione molto limitata in un ambito già antropizzato (habitat agricolo con insediamenti sparsi), visto che non si è a conoscenza di altri piani/progetti/interventi nella zona interessata, verificati lo stato di conservazione attuale e gli elementi vegetazionali e faunistici presenti, nonché le misure di conservazione specifiche, si ritiene che le lavorazioni previste, eseguite e gestite con le prescrizioni riportate, siano complessivamente di impatto non rilevante sugli habitat e sulle specie di cui alla Dir. 92/42/CEE e 79/409/CEE e ss.mm.ii., con una incidenza nulla (l'intervento non genera alcuna interferenza sull'integrità del sito).

La Spezia, 29 Giugno 2023

Dott. Agronomo Luca Lo Bosco

